

**CAS PW-II**  
**весы для простого взвешивания**



**Функции весов PW**

- определение массы груза;
- выборка массы тары;
- взвешивание нестабильных грузов (усреднение показаний при нестабильной нагрузке);
- автоматическое отключение дисплея при перерыве в работе весов;
- сообщения об ошибках в работе весов.

**Характеристики весов:**

- Мембранная клавиатура
- Корпус и грузовая платформа из нержавеющей стали
- Платформа: 220 x 150 мм
- Габаритные размеры: 260 x 287 x 119 мм
- Питание от сети 220 В, 50 Гц через адаптер 9 В, или от сухих батарей типа «AA» (6 шт.)
- Рабочая температура: от -10 ... + 40 °С
- Масса весов: 1,7 кг (без батарей)

**Метрологические данные:**

Модель	НПВ, кг	Дискретность, г	Учет тары, кг
PW-2 II	2,0	0,5	2,0
PW-5 II	5,0	1,0	5,0
PW-10 II	10,0	2,0	10,0