

CAS Caston-II крановые весы



Функции весов:

- определение массы груза;
- автоматическая установка нуля;
- автоматическая калибровка коэффициента усиления;
- выборка массы тары из диапазона взвешивания;
- дистанционное управление весами с помощью ИК-пульта;
- усреднение показаний при нестабильной нагрузке;
- дисплей светодиодный или жидкокристаллический с подсветкой индикатора при работе с недостаточным освещением;
- питание от аккумулятора.

Характеристики весов:

- Выборка веса тары из всего диапазона взвешивания
- Индикатор: светодиодный или ЖКИ с подсветкой
- Рабочая температура: -10 ... +40 °C

Комплект поставки

- Весы
- Крюк со стопорным устройством
- Проушина верхняя
- 2 аккумулятора для весов
- Зарядное устройство для весов
- ИК-пульт управления с дальностью связи до 10 м

Размеры и характеристики весов:

Модель	0,5 ТНВ	1 ТНВ	2ТНВ	3 ТНВ	5 ТНВ
НПВ, кг	500	1000	2000	3000	5000
А, мм	350	350	430	430	474
В, мм	57,1				
С, мм	77,7				
Д, мм	30,0	30,0	44,5	44,5	44,5
Е, мм	26,0	26,0	34,0	34,0	40,0
Масса, кг	15,0	15,0	17,0	17,0	20,0

